

KF
(Komunikacija)

Vilnius
Miestas)

Šulinio

(Įrenginio pavadinimas)

Daugeliškio
(Gatvė)

Nr. () 101⁹ KORTELE




76/32-011 (711-D-9)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Daugeliškio g.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Nr. 7..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		109,07	Ar yra vandens?
Leidė			0,0	109,07	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2,40	106,67	
Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 2,57	106,50	
Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 2,57	106,50	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 3	PVC	100	Viršus Apačia 2,36	106,71	Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3 ⁹	PVC	100	Viršus Apačia 1,59	107,48	Objekto Nr. 01-2-19931..
Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus Apačia		20.02 m. 1994.02.09. mėn. 11. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)