




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>45-102</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
Чертеж колодца М 1: 50 по Д-А  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А  ул. Дзержинского	
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №		
109.08	106.92	106.92	107.16			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход		Выход	
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп.-бет.			150	кер.	150	кер.
Скобы 4			Подкл. №		Подкл. №	
Наличие воды			диам.	матер.	диам.	матер.
Наличие газа			150	кер.	150	кер.
Год строительства 19			Институт проектирования городского и сельского строительства			
			Отдел изысканий			
			Объект <u>2280</u>			
			Инв. №	Гл. геодезист	Носов	
			Дата	Рук. группы	Дачев	
				Исполнитель	Печура	
				Чертил		
				Проверил		