



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>43-104</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
Чертеж колодца М 1:50 по 67-62 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №	
	109.04	107.25	107.25	107.31	
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная			Вход		
			диам.	матер.	Выход
			150	кер.	150
Стены кирп. бет.			кер.	матер.	Подкл. № 2
					диам.
Дно кирп. бет.			100	чуг.	матер.
					диам.
Скобы 3			Институт проектирования городского и сельского строительства		
			Отдел изысканий		
Наличие воды			Объект 2280		
			Инов. №	Гл. геодезист	
Наличие газа			Рук. группы		Ногие
			Исполнитель		Даче
Год строительства 19			Дата	Чертня	Белура
			30.1.62	Проверил	