



3818 111-D-9

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 105	Город Вильнюс	Улица Дзержинского	Дело №	1962 г.			
Чертеж колодца М 1: 50 по 11-11 		О т м е т к и				П Р И В Я З К А 			
		Крышка	Лотка		Труба				
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		109.10	—	107.52					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б						
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №	Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.			—	—	150	кирп.			
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Скобы			Объект 2280						
Наличие воды			Инв. №	Гл. геодезист				Родие	
Наличие газа				Рук. группы				Данис	
Год строительства 19			Дата	Исполнитель				Бичуло	
				Чертил					
				Проверил					