




3817 111-D-9

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>42-112</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Зергисинского</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.																																																																																																																																																																			
Чертеж колодца М 1:50 по 62-112  		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 2</th> <th>подкл. № 4</th> </tr> <tr> <td>109.08</td> <td>107.40</td> <td>107.40</td> <td>107.53</td> <td>107.46</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4	109.08	107.40	107.40	107.53	107.46																																																																																																																																																					
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																																																																			
			у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4																																																																																																																																																																		
109.08	107.40	107.40	107.53	107.46																																																																																																																																																																				
П Р И В Я З К А 																																																																																																																																																																								
О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Крышка чугунная</td> <td rowspan="2">Стены кирп. бет.</td> <td rowspan="2">Дно кирп. бет.</td> <td rowspan="2">Скобы 3</td> <td rowspan="2">Наличие воды</td> <td rowspan="2">Наличие газа</td> <td rowspan="2">Год строительства 19</td> <td colspan="2">Вход</td> <td colspan="2">Выход</td> <td colspan="2">Подкл. № 2</td> <td colspan="2">Подкл. № 4</td> </tr> <tr> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td>кф.</td> <td>150</td> <td>кф.</td> <td>150</td> <td>кф.</td> <td>150</td> <td>кф.</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;">Объект 2280</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">100116</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Данис</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Бичулис</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дата</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="2">Чертит</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="2">Проверял</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы 3	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.								150	кф.	150	кф.	150	кф.	150	кф.	Институт проектирования городского и сельского строительства										Отдел изысканий				Объект 2280														Инв. №	Гл. геодезист												100116		Рук. группы												Данис		Исполнитель												Бичулис		Дата																					Чертит															Проверял							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																																																																																						
Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы 3	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4																																																																																																																																																											
							диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																																																																										
							150	кф.	150	кф.	150	кф.	150	кф.																																																																																																																																																										
Институт проектирования городского и сельского строительства										Отдел изысканий																																																																																																																																																														
Объект 2280																																																																																																																																																																								
Инв. №	Гл. геодезист												100116																																																																																																																																																											
	Рук. группы												Данис																																																																																																																																																											
	Исполнитель												Бичулис																																																																																																																																																											
	Дата																																																																																																																																																																							
							Чертит																																																																																																																																																																	
							Проверял																																																																																																																																																																	