




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 46-113	Город Вильнюс	Улица Дзержинского	Дело №	1962 г.																																																																																																		
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А 		О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 2</th> <th>подкл. № 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.08</td> <td>107.22</td> <td>107.17</td> <td>107.53</td> <td>107.32</td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3	109.08	107.22	107.17	107.53	107.32	П Р И В Я З К А 																																																																																						
Крышка	Лотка		Труба																																																																																																					
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3																																																																																																				
109.08	107.22	107.17	107.53	107.32																																																																																																				
		О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>Крышка чугунная</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>150</td> <td>кеф.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td>150</td> <td>кеф.</td> <td>150</td> <td>кеф.</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="6">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> <td colspan="2">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы 5</td> <td colspan="8">Объект 2280</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Ю.О.О.О.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Д.О.О.О.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>30.1.62</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">С.О.О.О.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">П.О.О.О.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">В.О.О.О.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	150	кеф.	150	кирп.	150	кеф.	150	кеф.	Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		Скобы 5	Объект 2280								Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Ю.О.О.О.			Наличие газа	Дата	Рук. группы				Д.О.О.О.			Год строительства 19	30.1.62	Исполнитель				С.О.О.О.					Чертил				П.О.О.О.					Проверил				В.О.О.О.		
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																
Стены кирп. бет.	150	кеф.	150	кирп.	150	кеф.	150	кеф.																																																																																																
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий																																																																																																	
Скобы 5	Объект 2280																																																																																																							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Ю.О.О.О.																																																																																																		
Наличие газа	Дата	Рук. группы				Д.О.О.О.																																																																																																		
Год строительства 19	30.1.62	Исполнитель				С.О.О.О.																																																																																																		
		Чертил				П.О.О.О.																																																																																																		
		Проверил				В.О.О.О.																																																																																																		