

111-10-9

174 ITI Nr. 91

<u>F. KACHOS.</u> (Komunikacija) <u>Вульнос</u> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) <u>F. MANTO</u> (Gatvė)		Nr. (1) <u>174</u> KORTELE <u>3818</u> (Planšeto nomenklatura)	
--	--	---	--	--	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		rup	650		108.93	Ar yra vandens?
Žemė				0	108.93	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1.00	1.30	107.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	kep.	150	Viršus Apačia 1.37	107.56	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kep.	150	Viršus Apačia 1.38	107.55	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 86-3/1745.....
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Egn.</u> <u>Egnel</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u></u> <u></u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1989. m. 27. mėn. 7. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)