

185

III-D-9 ITI Nr. 91

Klasifikacija Nr. (9)

KORTELE 185

3818

(Įrenginio pavadinimas)

(abrisas)

(plane)

Planšeto nomenkl.

(Įrenginio pastatymo metal)

Vilnius

Dzeržinskio g.


(Miestas)

(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:

+
0,48
+

Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:

Vykd. komiteto
administracinis past.

Pastabos

šul. pilnas vandens,
kitų vamzdinių nerasta

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		650		109,26
Zemė				
Slenos	bet.			
Dugnas			1,65	107,61

Lipynės
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? yra

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-4104

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1977 m. rugpj. mėn. 29 d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus Apačia	1,63	109,63
	Nr. 2			Viršus Apačia		
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		