




387 111-D-9

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 15	Город Вильнюс	Улица Дзукантис, к/м	Лето №	1961 г.						
Чертеж колодца М. 1:50  		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.28</td> <td>107.26</td> <td>107.31</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	109.28	107.26	107.31	П Р И В Я З К А  Дзукантис 9-м	
		Крыши	Дно	Трубы								
109.28	107.26	107.31										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$						
Стены	Кирпич, бетон.	Подкл.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$						
Дно	Бетон, цемент	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$						
Скобы	Чугун	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колодка водоразб.						
Год стронт.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
Налич. воды	нет	Объект	22.80									
Налич. газа	нет	Инв. №	Гл. геодезист	Jusolis								
			Рук. группы	Dagys								
			Исполнитель	Ciplys								
		Дата 1962	Чертил									
			Проверил									

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3730-5000