

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 21-207	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Дзюбинского</i>	Дело №	19 62 г.		
Чертеж колодца М 1: <i>Вентиляционная труба</i>			О т м е т к и					
			Крышка		Лотка		Труба	
					у входа		у выхода	
			109.00					
			ПРИВЯЗКА 					
			О П И С А Н И Е					
			Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
			Крышка чугунная		Вход		Выход	
			Стены кирпич. бет.		диам.		диам.	
			Дно кирпич. бет.		матер.		матер.	
			Скобы		диам.		диам.	
			Наличие воды		матер.		матер.	
			Наличие газа		матер.		матер.	
			Год строительства 19		матер.		матер.	
Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий				
Объект 2280								
Инв. №		Гл. геодезист		Юрчик				
Дата		Рук. группы		Зачин				
15.11.62		Исполнитель		Гегуля				
		Чертил						
		Проверил						