

209

3817 111-D-9

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 102

Город Вильнюс

Улица Дзержинского

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:

Заглублен

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.68				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Подпис		
	Рук. группы				Дачис		
Дата	Исполнитель		Р.П.С.		Бегунов		
	Чертил						
15.11.62	Проверил						