



Šul. № <i>6/284</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Manto</i>	Užsakymo № <i>06. Nr. 2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius																							
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>109,20</td> <td>105,21</td> <td>105,18</td> <td>105,32</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	109,20	105,21	105,18	105,32		PRIRIŠIMAS										
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																									
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																								
109,20	105,21	105,18	105,32																									
																												
APRAŠYMAS																												
Šulinio medžiaga ir stovis		V A M Z D Ž I A I																										
Dangtis <i>betonas</i>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>ker</td> <td>150</td> <td>ker</td> <td>100</td> <td>ker</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	150	ker	150	ker	100	ker				
Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																						
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																					
150	ker	150	ker	100	ker																							
Stenos <i>betono</i>																												
Dugnas <i>betono</i>																												
Lipynės <i>g</i>																												
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>																												
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>																												
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.																												