

KF
(komunikacija)

šulinys
(lrenginio pavadinimas)

Nr. 98-107 KORTELE
112-A-10
76/32-0036
(planšeto nomenklatūra)


Vilnius
miestas

P. Lukšio
gatvė




ŠULINIO PJŪVIAI


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m		Altitudės	Lipynės..... <u>11</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens?..... Ar yra dujų?..... Pastabos.....	
Dangtis		ketus	650			<u>123,42</u>		
Žemė								
Sienos		bet.						
Dugnas		bet.	1500	<u>3,78</u>		<u>119,64</u>		
Vamzdžiai	1	PVC	300	Viršus				J.ŠALKAUSKO personalinė įmonė tel.8 286 80075
				Apačia	<u>4,02</u>	<u>119,40</u>		
	2	PVC	300	Viršus				
				Apačia	<u>4,02</u>	<u>119,40</u>		
	<u>3</u>	<u>PVC</u>	<u>200</u>	Viršus				
				Apačia	<u>3,98</u>	<u>119,44</u>		
				Viršus			Objektas:	
				Apačia				
				Viršus			Sudarė	B.Karvelis <u>Blausk</u> (v.pavardė) (parašas)
				Apačia				
				Viršus			Patikrino	(v.pavardė) (parašas)
				Apačia				
			Viršus			2001 05 (lrenginio tyrinėjimo data)		
			Apačia					