

111

2874

192-A-12

Форма 54 г



Канализация

Колодец № 161

Город ВильнюсУлица Крантинес

Дело №

1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа-1	у выхода-2	подкл. № 3	подкл. №
95.44	92.97	92.95	93.08	

П Р И В Я З К А координирован $x = 984.24$ $y = 642.44$

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная $d=65$

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы бет. 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход - 1		Выход - 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	200	кер.	-	-

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

20.1.62г.