


1962 г.



П Р И В Я З К А *координирован*

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
95.37	92.85	92.82		

$$x = 938.35$$
$$y = 635.70$$

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная $d = 65$

Степы кирп. ~~бет.~~

Дно ~~кирп.~~ бет.

СКОБЫ *абу. 4*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	—	—	—	—

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №	Гл. геодезист	1962. II. 26	100 дмс 10.10
	Рук. группы	100 дмс 11.11	
	Исполнитель	Воевод. В. А.	
Дата	Чертил		
20. II. 62г.	Проверил		