

211

2877

112 - А - 12

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>1</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крайтисес</u>	Дело №	1962 г.
--------------------	--------------------	----------------------	------------------------	--------	---------

Разрез по А-А Чертеж колодца
М 1:50

95.54

92.89

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
95.54	92.72	92.70		

П Р И В Я З К А координирован

X = ² 895.31

Y = ⁸ 628.98

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход - 1		Выход - 2		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка <u>чугунная</u>								
Стены кирп. <u>бет.</u>	300	Кер.	300	Кер.	-	-	-	-
Дно <u>кирп. бет.</u>								
Скобы <u>ст. 5 шт.</u>								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Инв. №

Дата 20.11.62 г.

Гл. геодезист Вильнюс 1962.11.26

Рук. группы Вильнюс

Исполнитель Вильнюс

Чертил

Проверил

Институт проектирование городского строительства

Объект

Отдел изысканий

Водос. Ю. В.

Земле. Л. П.

Восстанов. В. А.