

61

2874

112 - А - 12

Форма 54 г

Канализация

Колодец № 121

Город ВильнюсУлица Крантинес

Дело №

1962 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа-1	у выхода-2	подкл. №	подкл. №
95.26	93.14	93.12	—	—

П Р И В Я З К А координирован $\psi = 030.78$ $\gamma = 649.65$

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная $d = 65$

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы бет. 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	—	—	—	—

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

20.11.62

Мин. 462.0.26

400м 40.10.

20м 11.11.

100м 20.11.

Чертеж колодца
М 1:50
Разрез по А-А