

KF
(komunikacija)

šulinys
(irėginio pavadinimas)

Nr. 107

KORTELE

Vilnius
(miestas)

K.Ladygos
(gatvė)

112-A-13
(planeto nomenklatura)




Šulinio pjūvis



Pririšimo brėžinys

K. Ladygos

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	315		125,08	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	350			
Varnsdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia 3,89 121,19	 J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075
	2	PVC	160	Viršus Apačia 3,89 121,19	
	3	PVC	100	Viršus Apačia 3,89 121,19	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
Objektas:					
Sudarė					B. Karvelis (v. pavarde) (parašas)
Patikrino					J. Šalkauskas (v. pavarde) (parašas)
2003 10					(irėginio tyrinėjimo data)