

KF

(komunikacija)

šulinys

(trenzinio bevaadinimas)

Nr.

112a

KORTELE

Vilnius
(miestas)K. Ladygos
(gatvė)112-A-13
(planeto nomenklatura)



S

Šulinio pjūviai

Prižiūrimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 12 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		124,70	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.30	121,40	
Vamzdžiai	1	PVC	250	Viršus Apačia	3.22 121,48
	2	PVC	250	Viršus Apačia	3,45 121,25
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2003 07 (trenzinio tyrinėjimo data)

J. Šalkausko
personalinė įmonė
8 286 80075

Objektas:

Sudarė

B. Karvelis
(v. pavardė)

Patikrino

J. Šalkauskas
(v. pavardė)

2003 07

(trenzinio tyrinėjimo data)