

F. Kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

L. Ladygos
(Gatvė)


Nr. 174 123 KORTELĖ

112-A-13
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės <u>met 12 lip</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	650			<u>124,51</u>	Ar yra vandens? —	
Žeme							Ar yra dujų? —	
Sienos		bet.					Pastabos: —	
Dugnas		bet.	<u>1500</u>	<u>3,37</u>		<u>121,14</u>		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			P.KLIMANSKO I.I.	
				Apačia	<u>2,32</u>	<u>122,19</u>		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	<u>3,52</u>	<u>120,99</u>		
	Nr.1 ^a	PVC	250	Viršus				
				Apačia	<u>3,31</u>	<u>121,20</u>		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
						Objekto Nr. <u>20-583</u>		
						Sudarė <u>P.Klimanskas</u> (parašas)	P.KLIMANSKAS (pavarde)	
						Patikrino <u>P.Klimanskas</u> (parašas)	P.KLIMANSKAS (pavarde)	
						200 <u>h</u> <u>09</u> <u>10</u> (įrengimo tyrinėjimo data)		