

KF
(komunikacija)

Šulinys
(irėnginio pavadinimas)

Nr. 193a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

J. Galvydžio
(gatvė)


112-A-13
(planeto nomenklatura)

8



Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 9 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			123,98	Ar yra vandens?
Zemė							Ar yra dujų?
Slėnis		g./b.					Pastabos
Dugnas		bet.	1500	3.30		120,68	
Varnzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia	3.43	120,55	 J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075
	2	PVC	160	Viršus Apačia	3.43	120,55	
	3	PVC	100	Viršus Apačia	3.43	120,55	
				Viršus Apačia			Objektas:
				Viršus Apačia			Sudarė B. Karvelis (v. pavadė)
				Viršus Apačia			Patikrino J. Šalkauskas (v. pavadė)
				Viršus Apačia			2008.117 (irėnginio tyrimo data)