

112-A-14

162

4

ITI Nr. 91

<u>Fekalinė</u>		<u>(Komunikacija)</u>		Nr. (<u>7</u>) <u>242</u>		KORTELE	
<u>Nilėnis</u>		<u>(Miestas)</u>		<u>Lionūnų</u>		<u>2797</u>	
<u>(Miestas)</u>		<u>(Gatvė)</u>		<u>(Planšeto nomenklatura)</u>			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	0.65		124.14	 2 met. (Medžiaga, kiekis)
Žemė	grunt.		0.00	124.14	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00	1.32	122.82	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	200	Viršus Apačia	149 122.65
	Nr. 2	keram.	200	Viršus Apačia	149 122.65
	Nr. 3	bet.	100	Viršus Apačia	147 122.67
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>21-3.2-15.0</u>	
Sudarė	<u>K. Petraitis</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)
197.. m..... mėn.... d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	