

Канализация	Колодец № <u>43</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крайтинес</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

Разрез по А-А

95.24

92.46

дно

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
95.24	92.31	92.29	—	—

П Р И В Я З К А Координирован

$x = 803.94$

$y = 605.39$

1

2

$\phi 1.00$

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	$d=65$	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		300	Кер	300	Кер	—	—	—	—
Дно кирп. бет.									
Скобы	ст. 4								
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства	19								

Инв. № _____

Дата 12.11.62

Гл. геодезист _____

Рук. группы _____

Исполнитель _____

Чертил _____

Проверил _____

Институт проектирование городского строительства

Объект 2280

Отдел изысканий

10.10.62

Земельный отдел

Земельный отдел

Земельный отдел

Земельный отдел