

217

112-A-1

ITI Nr.

Vandentiekio

Nr. ()

KORTELE 37

2783

([renginio pavadinimas])

(abrisė)

(plane)

Planšto nomenkl.

Vilnius

Autoremontas 9-la

([renginio pastatymo metal])

(Miestas)

(Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :

(0,00)

(0,74)

(2,08)

(2,36)

Horizontalinis :

(8,38)

(6,25)

(3,58)

(0,80)

(0,00)

(1,46)

(0,96)


(0,0)

mon.

mon.

Pastabos

Piešimo brėžinys:



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	met	650		A) 123,55 B) 123,54
Žemė	asf.		0,00	123,54
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1,46x8,38	2,36	121,18

Lipynės 479... ..
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ne ..

Ar yra dujų? ...ne...

.....

.....

Vamzažiai

Nr. 1	ket	150	Viršus	2,08	121,47
Nr. 2	ket	150	Viršus	2,08	121,47
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Viršus		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Viršus		
Nr. 7			Viršus		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-7834/3250

Sudarė ~~SB-5~~ Sečkus
(parašas) (pavardė)Patikrino ~~Alvydas Štikonius~~
(parašas) (pavardė)

1978 m. ... 14 ... mėn. 3 d.

(Kortelės sudarymo data)