


10


<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Suliny</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>5</u>) <u>43</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Zirmūnų</u> (Gatvė)	<u>112-A-1</u> (Planšeto nomenklatūra)


SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 4
Dangtis		bet	650		123.31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	123.31	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1000	2.13	121.18	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia 2.25	121.06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>4131-2497</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1998. m. ... 28 ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 2.25	121.06	
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia 2.20	121.11	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		