

<u>Vandentiekio</u>		<u>kamera</u>		Nr. (<u>1108</u>)		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>VILNIUS</u>		<u>LAKŪNU</u>		<u>2792/12-A-2</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			
				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS			

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti: m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>komunikacija</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin	0,65	0,00	123,96	Ar yra vandens? ...
Žemė		grunt			123,96	Ar yra dujų? ...
Sienos		beton				Paastabos ... <u>Nebaigta</u> <u>įrengti</u> <u>surbinti</u> ...
Dugnas		beton	5,67 x 5,60	4,70	119,26	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	100	Viršus 5,33 Apačia	118,63	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... <u>91-312059</u> ... Sudarė <u>KREJ</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1982 m. ... <u>...</u> ... mėn. ... d. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plien	100	Viršus 5,33 Apačia	118,63	
	Nr. 3	plien	50	Viršus 4,30 Apačia	119,66	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		