

5

šulinio

Nr. (45) 71 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Zirmūnų

112-A-3

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3
Dengtis	ket.	650		120.54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00	2.21	10.33	Paatobos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	500	Viršus Apačia 2.26	118.28
	Nr. 2	bet	500	Viršus Apačia 2.27	118.27
	Nr. 3	ep	100	Viršus Apačia 1.83	118.71
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 112-A-3
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					19... m.... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)