

KF
(komunikacija)

šulinys
(irėginio pavadinimas)

Nr. 71^a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Lakūnų
(gatvė)



112-A-5
(planeto nomenklatura)

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		123.95	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.25	122.70	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia 1.40	122.56
	2	PVC	200	Viršus Apačia 1.40	122.56
	3	PVC	160	Viršus Apačia 1.25	122.70
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė E. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Salkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2002 12 (irėginio tyrinėjimo data)



J. Salkausko
personalinė įmonė
tel. 8 296 80075