

KF

(komunikacija)

šulinys

(irėginio pavadinimas)

Nr.

108

KORTELE

Vilnius

(miestas)

Lakūnų

(gatvė)


112-A-6

(planšetos nomenklatūra)


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			124,23	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų? -	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1000	2.00		122,23		
Varnedžiai	1	PVC	200	Viršus				J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075
				Apačia	2.16	122.07		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.16	122.07		
	3	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.80	122.43		
				Viršus				
				Apačia				
				Viršus				
				Apačia				
Objektas:							Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)	
2002 12 (irėginio tyrinėjimo data)								