


Zirmūnu g. 64  
(gatvē)

[illegible]

Lipynės  $\frac{\text{yra}}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar vra vandens? nēra

Ar yra dujų? \_\_\_\_\_ nėra \_\_\_\_\_

Pastabos: LAS07

UAB "Geoplëtra"

Objekto Nr. \_\_\_\_\_

|        |                         |                                                                                                    |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sudarē | P.Jagminas<br>(pavardē) | <br>(parašas) |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Patikrino | (pavardė) | (parašas) |
|-----------|-----------|-----------|

2016 m. 10 mėn. 11 d.  
(įrenginio tyrinėjimo data)