

KF

(komunikacija)

šulinys

(tęginio pavadinimas)

Nr. 57

KORTELE

Vilnius

(miestas)

Lakūnų

(gatvė)

112-A-6


(planeto nomenklatura)

8


Šulinio pjūvis

Pirijimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			123,61	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?-.....
Sienos		g./b.					Pastabos
Dugnas		bet.	1500	2.80		120,81	
Varnzdžiai	1	PVC	200	Viršus			 J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075
				Apačia	1.80	121,81	
	2	PVC	300	Viršus			
				Apačia	2.95	120,66	
	3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.30	121,31	
	1 ^a	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.90	120,71	
	3 ^a	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.90	120,71	
			Viršus			Objektas:	
			Apačia				
			Viršus				
			Apačia			Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)	
			Viršus				
			Apačia			Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)	
						2002 12	(tęginio tyrinėjimo data)