

Fekalinė kopalizacija Šulinys
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 171

Vilnius
(Miestas)


P. Vileišio
(gatvė)

112-A-8/76/32-0019
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X= 6064824,92
Y= 584534,89

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met.
Dangtis	KET	650	—	95,93	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	95,93	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	136x142	2,00	93,93	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	Bet	500	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	600	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	20 m. mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	