

Vandentiekis

(komunikacija)

kamera

(įrenginio pavadinimas)

Nr.

81-109

KORTELE

Vilnius

(miestas)

P. Lukšio

(gatvė)


76/32-0035

(planšeto nomenklatūra)


Š
↑

ŠULINIO PJŪVIAI


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRĖSIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas

Medžiaga

Diametras
mmAtstumas nuo
dangčio m

Altitudės

Lipynės...
(medžiaga, kiekis)

Dangtis

ketus

650

A-123,88
B-123,88

Žemė

bet.

Sienos

bet.

Dugnas

bet.

2,68 x
2,00

2,2,80

121,08

Vamzdžiai

1

ket.

400

Viršus

1,90

121,98

Apačia

1,90

121,98

2

ket.

400

Viršus

1,90

121,98

Apačia

1,90

121,98

Viršus

1,90

121,98

Apačia

1,90

121,98

Viršus

1,90

121,98

Apačia

1,90

121,98

Viršus

1,90

121,98

Apačia

1,90

121,98

Viršus

1,90

121,98

Apačia

1,90

121,98

Viršus

1,90

121,98

Apačia

1,90

121,98

Ar yra vandens?.....

Ar yra dujų?.....

Pastabos.....

.....

.....

.....

.....

.....

J. ŠALKAUŠKO
personalinė įmonė
tel. 8 286 80075

Objektas:

Sudarė

B. Karvelis

(v. pavardė)

(parašas)

Patikrino

(v. pavardė)

(parašas)

2001 05

(įrenginio tyrinėjimo data)