

106

2876

112-В-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 216

Город Вильнюс

Улица Нахимо (клиника)

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.61	1) 108.71	2) 108.66		

П Р И В Я З К А

Ул. Нахимо



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10. X. 61 г.