

155^a

2879 112-B-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1



Город *Вильнюс*

Улица *Айтакальни (машин)*

Дело №

19 *61* г.

Чертеж колодца
М 1:50




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
110.70	1) 107.18	2) 107.17	3) 107.79	

П Р И В Я З К А

ул. Айтакальни



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	
Крышка	чугунная
Стены	кирп бет.
Дно	кирп бет.
Скобы	6 лет
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б							
В х о д		В ы х о д		Подкл. №3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	чуг		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 3366							
Инв. №	Гл. геодезист		Годис		Валл		
	Рук. группы		Дамс				
Дата	Исполнитель		Дарисев				
	Чертил						
	Проверил						
10. X. 61г.							