

112-B-10

2876

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 70-162



Город Вильнюс

Улица Анжакельно

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1: 50
по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
111.67	109.70	109.68	109.75	

П Р И В Я З К А

ул. Жюльено



К+1

(Котельная)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	куп	150	куп	100	куп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

28. IV 62

Иорис
Дарис
Дарис