

2876 112-B-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 71-163



Город Вильнюс

Улица Антакалнэ

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.01	110.08	110.07	110.10	

П Р И В Я З К А

ул. Антакалнэ



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	150	кирп	150	кирп	100	кирп		
Скобы 2 шт	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2238							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Вильнюс		Иогис Дамис Дарулис		
Год строительства 19		Рук. группы						
	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
	28.IV.62		Проверил					