

2879 112-B-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 13-172

Город Вильнюс



Улица Анжакальто

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.95	111.54	111.37		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп . бет.	100	мат	150	мат				
Скобы 3шт	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2238							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
Год строительства 19		Дата						
		Чертил		Проверил		Удостоверение		
	28.IV.62							