

3

181

ITI Nr. 91⁸

Vandentvėžis

kameros

Nr. (1)-283 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Žolyno

2876-112-B-10

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		116,67	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	116,67	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	2.06 x 2.65	3.20	113,47	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl. 200	Viršus 2.70	113,87	Inžinerinių tyrimų institutas
	Nr. 2	pl. 200	Viršus 2.80	113,87	
	Nr. 3	pl. 200	Viršus 2.80	113,87	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
		42	Apačia		Objekto Nr. 2876-112-B-10
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1985. m. 02. mėn. 1 d.
					(Inginio tyrimo data)