

112-B-10

-9-
2876

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № 182

Город Вильнюс

Улица Клошио

Лето №


1961 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
116.59	113.52	1) 113.98 2) 113.98 3) 113.98

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1,2) d=150 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=116.15
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. Грунт.	Подкл.	3) d=200 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун 5 шт.					
Год стронт.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
Налич. газа						
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 2240						
Инв. №	Гл. геодезист					
	Рук. группы					
	Исполнитель					
	Чертил					
Дата 25. X. 61		Проверил				