

2876
112-В-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 183



Город Вильнюс

Улица Шошмо

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
116.99	113.19	113.15		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер	200	кер				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6 шт.	Объект 2240							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Юозис				
		Рук. группы		Даше				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Дарисев		Ваш		
		Чертил						
Год строительства 19	24. X. 61г.	Проверил						