

2879

112-В-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 78 221



Город Вильнюс

Улица Анжаральню

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.35	110.79	110.78	110.80	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 3шт
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б							
В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	шп		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		2238					
Инв. №	Гл. геодезист		В-5		Исфие Даме Дарфие		
	Рук. группы						
	Исполнитель						
Дата	Чертил						
	Проверил						
28. IV. 62							