

2879 112-B-10

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 77222

Город Вильнюс

Улица Анжакельно

Дело № 19 62 г.

Чертеж колодца
М 1: 50
По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №

П Р И В Я З К А

ул. Анжакельно



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены жир бет.	150	кпр	150	кпр	100	кпр		
Дно жир . бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 2238							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Вилс		Июне Дане Даруне		
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
Год строительства 19	28. IV. 62	Проверил						