




2879 112-B-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>75 224</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Айтакальнио</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
		О т м е т к и							
		Крышка	Лотка		Т р у б				
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		112.86	111.13	111.10	111.21				
		П Р И В Я З К А 							
						О П И С А Н И Е			
		Состояние колодца и матер.		Т р у б					
		Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №	
Стены кирпич бет.		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.	
Дно кирпич. бет.		100 м/2		150 м/2		150 м/2			
Скобы 2 шт		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды		Объект 2238							
Наличие газа		Инв. №				Гл. геодезист		Удире	
Год строительства 19		Дата				Рук. группы		Директор	
		28. IV. 62				Исполнитель		Директор	
						Чертил			
						Проверил			