

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 243

Город



Вильнюс

Улица

Клайпос

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
119.64	115.05	115.02		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 7 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2240

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

24.11.61

Возис
Дамис
Дарис

72.71