

ВОДОПРОВОД

Колодец № 213



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 112-В-М 2887

Дело № _____

19__ г.


Чертеж колодца
М 1.



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
120.84	118.35	1,2 = 118.84 3 = 118.75

П Р И В Я З К А



ул. Жолюно

территория пред. парка

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 150	d =	Новый
Стены	Кирпич, бетон		чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Дно	Бетон, грунт	Подкл.	d = 100	d =	Старый
Скобы	Железо, Чугун		чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Год стронт.	19	Разводящая	d =	d =	Московский
Налич. воды			чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Налич. газа		Подключ.	d =	d =	Колонка
			чуг. жел.	Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел
изысканий

Объект парк

Нив. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Имее

Саргис

2/сб

сб