

2878 112-B-13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1101



Город Вильнюс

Улица Антасарьш

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.08	104.50	104.49		

П Р И В Я З К А

ул. Антасарьш



312 Ж1
Канализ. Боров

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены кирпич-бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы 5шт
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кир	200	кир				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		2238					
Инв. №	Гл. геодезист		Ваш		Иофие Даме Даруше		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
	Проверил						
27. IV. 62							