

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 20 1202

Город Вильнюс

Улица Анжаркалнэ

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50
По А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.43	104.67	104.65	104.68	

П Р И В Я З К А

ул. Анжаркалнэ

ЗКН
Класс. Бонн

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич-бет.

Скобы 6 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер	200	Кер	150	Кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

27. IV. 62

Иогис

Дэме

Даруне

