

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

13

Город

Вильнюс

Улица

Айякалнью


Дело №

19.62 г.

Чертеж колодца

М 1:50

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.68	105.13	105.12	105.16	

П Р И В Я З К А

ул. Айякалнью

ЗРЖ
Клинт. Бонкин

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер	150	Кер	100	куп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

27.11.62

Исполн

Доме

Даруше

