

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 23-144

Город Вильнюс

Улица Антэкальшо

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.56	104.80	104.78	104.80	

П Р И В Я З К А

Уд. Антэкальшо



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кир	150	Кир	100	Кир		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

27. IV. 62

Начальник

Директор

Директор